

# Merkblatt

## Sicherer Umgang mit Transportbeton Schoer Unternehmensgruppe

Stand 01.01.2022

---



### Wichtige Sicherheitsmaßnahmen:

#### Schutz Ihrer Augen:

- **Erste Hilfe:** Bei Kontakt mit Transportbeton sofort mit viel Wasser (ca. 20 Minuten) ausspülen.
- **Ärztliche Hilfe:** Danach sofort einen Augenarzt aufsuchen.
- **Wichtig:** Augen nicht reiben, um Hornhautschäden zu vermeiden.

#### Schutz Ihrer Haut:

- **Hautkontakt vermeiden:** Längerer Kontakt mit der Haut vermeiden.
- **Reinigung:** Betroffene Hautstellen gründlich mit Wasser reinigen.
- **Schutz bei Kniearbeit:** Verwenden Sie bei Bedarf Knie-Schutzkappen oder eine Gummimatte.
- **Bei Kontamination:** Wenn Transportbeton in Stiefel oder Handschuhe gelangt, sofort reinigen.

#### Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

- **Gefahren vermeiden:** Je länger der Kontakt mit frischem Beton, desto größer die Gefahr von Verbrennungen.
- **Kinder fernhalten:** Halten Sie Kinder unbedingt von frischem Transportbeton fern.
- **Bei Verschlucken:** Mund ausspülen, Wasser trinken, Arzt aufsuchen. Kein Erbrechen herbeiführen.
- **Essenspause:** Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

**DENKEN SIE DARAN: SICHERHEIT GEHT VOR!**

### Die richtige Kleidung ist entscheidend:

- **Schutzbrille:** Dicht schließende Schutzbrille tragen!
  - **Handschuhe:** Wasserdichte und abriebfeste Handschuhe verwenden!
  - **Körperbedeckende Kleidung:** Lange Arbeitshose und gegebenenfalls Knie-Schutzkappen tragen!
  - **Sicherheitsschuhe:** Wasserdichte Stiefel sind Pflicht!
  - **Atemschutz:** Bei Spritzanwendungen Atemschutz (FFP 1 Halbmaske) tragen.
- 

### Weitere spezifische Risiken:

- **Betonieren mit Betonpumpen:** Vorsicht bei unkontrolliert bewegten Teilen, z.B. Endschlauch.
  - **Ausschalarbeiten:** Gefahr durch unsachgemäßes Anschlagen der Last oder unsachgemäße Verwendung von Lastaufnahmemitteln.
  - **Hebe- und Transportvorgänge:** Achten Sie auf die Standsicherheit von Geräten, Material und Schalungen.
  - **Elektrische Gefahren:** Achten Sie auf Freileitungen und vermeiden Sie Stromschläge.
  - **Sonnenschutz:** Arbeiten unter der Sonne erfordern Schutz vor Hitze und UV-Strahlung.
  - **Brandschutz:** Vorsicht bei der Verwendung von Schweißgeräten, um Brände zu vermeiden.
  - **Lärm und Vibration:** Schutzmaßnahmen beim Verdichten des Betons oder Zuschneiden der Schalung beachten.
  - **Gefahrstoffe:** Schutzmaßnahmen gegen gefahrstoffhaltige Baustoffe, z.B. Betontrennmittel, treffen.
- 

### Weitere Informationen:

- **Transportbeton:** [www.transportbeton.org](http://www.transportbeton.org), [www.beton.org](http://www.beton.org)
- **Arbeitssicherheit:** [www.willy-schoer.de](http://www.willy-schoer.de)